




**«Il restauro della
navata»**

AREA D'INTERVENTO


LEGENDA

ZONA DOVE VERRANNO EFFETTUATI I SAGGI

Proiezione della volta



AREA D'INTERVENTO



Prospetto interno lato Nord

CAMPAGNA SAGGI *Volta*



Particolare dello strato di dipintura originale : SAGGIO DI PULITURA. Tutte le parti in muratura delle unghie e delle vele sono ricoperte da diversi strati di ducotone e di smalto grigio scuro che hanno coperto lo strato originario in calce di colore grigio chiaro con velatura celestina, alternate a fasce bianche velate con grigio chiaro.

CAMPAGNA SAGGI *Volta*



Particolare della decorazione a foglia d'oro: SAGGIO DI PULITURA.

LAVORAZIONI



Particolare del dipinto con le lesioni passanti

Consolidamento di alcune delle lesioni in chiave di volta



LAVORAZIONI



Pulitura e consolidamento delle lesioni nelle unghie al di sopra delle finestre



LAVORAZIONI



Particolare delle tracce degli stucchi originali nelle unghie al disopra delle finestre

La veste originaria



**Particolare della decorazione
originaria a scaglie sulla facciata
principale**



**Particolare della ricostruzione
degli stucchi originali**

La veste originaria



Particolare delle decorazioni a foglia oro e del primo dipinto dopo la prima fase di pulitura

La veste originaria



Vista di una porzione della prima campata

IL RESTAURO IN NUMERI

800 metri

Di progetto su carta

1000 mq

Di impalcatura impegnata

500mq di telo

Per ricoprire l'impalcatura

500 mq

Di superficie muraria

interessata

55 mq

Di superficie a terra

800 litri di acqua

Per pulire decori e muratura

90 litri

Di malta idraulica iniettabile

per consolidare

le decorazioni e lesioni

700 metri

Di cavo elettrico per il nuovo impianto

23 persone coinvolte

tra progettisti maestranze e restauratori

15 mesi

durata cantiere presumibile

Costi del restauro

400.000,00 €

Di cui € 260.000,00 a

carico della parrocchia

€ 140.000,00 dalla CEI

fondi 8x100